

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE GHEARE DE URCAT PE STALPI DE LEMN T20



© **MONDO-ROMANIA.RO**

Ghearele de urcat pe stalpi de lemn sau arbori nu reprezinta un echipament de protectie.
Din acest motiv, ghearele trebuie asociate in utilizare impreuna cu centura complexa tip ham,
opritor de cadere cu cablu retractabil, mijloc de pozitionare, ansa etc.

1. Domeniul de utilizare:

Ghearele de urcat pe stalpi de lemn sunt utilizate pentru facilitarea efectuării diferitelor activități la înălțime, de ex. pe stalpi de lemn ai rețelelor electrice sau de telecomunicații precum și pe arbori, pomi fructiferi etc.

2. Structura

Carlighul este fabricat din aluminiu. Pintenii sunt fabricați dintr-un oțel calit.


- a. Carligh cu scarita
- b. Pinten
- c. Curea de legatura superioara cu dublura
- d. Curea de legatura inferioara cu dublura

3. Mod de utilizare

Pentru a utiliza ghearele de urcat se plasează scarita sub talpa încălțării în apropierea calcaiului. Este necesar să se pună ghearele respectând marcajul de pe scarita:

R-pentru piciorul drept, L-pentru piciorul stâng.

Pintenul trebuie să fie poziționat pe partea din interior a piciorului. Gheara trebuie să fie bine fixată pe picior cu ajutorul celor două chingi de fixare, una sub glezna (aferenta dublurii inferioare de protecție) și pe gamba (dublura superioară de protecție). Este posibilă ajustarea înălțimii dublurii superioare).



Partea interioara
a piciorului

Pinten

4. Urcarea pe stalpi de lemn sau copaci

Persoanele ce se vor urca pe stalpi de lemn sau copaci trebuie să fie obișnuite să poarte echipamente de protecție împotriva căderii de la înălțime (centura complexă cu opritor de cadere) și împotriva alunecării (centura de protecție cu mijloc de legătură trecut de jur împrejurul stalpului sau copacului).

Urcarea și coborarea se va face la fiecare pas cu înfigerea puternică a pintenului ghearelor în stalp sau copac (indepartând scoarta care se desprinde) și cu atenție la distribuția greutății corporale în funcție de înclinarea pintenului.

5. Intretinere și depozitare

După efectuarea urcării și coborării, utilizatorii trebuie să curețe bine echipamentele de noroi și rasină. După curățare se va verifica starea ghearelor de urcat. Dacă chingile sunt umede, acestea trebuie uscate la temperatura camerei. Nu se vor permite crapături ale chingilor.

Este necesar a se verifica gradul de ascutire a pintenilor.
Pintenii NU pot fi inlocuiti.

6. Conditii de siguranta

- A. Operatorii care se vor urca trebuie sa fie instruiti de catre personal specializat in lucru la inaltime.
- B. Inainte de fiecare utilizare trebuie sa se acorde o mare atentie starii ghearelor de urcat si a chingilor acestora.
- C. Chingile ce prezinta semne de uzura trebuie inlocuite cu chingi noi furnizate de catre producatorul ghearelor.
- D. Nu se admite ascutirea pintenilor tociti.
- E. Trebuie limitata urcarea pe copaci tari precum fagi, stejari, carpeni, datorita tocirii foarte rapide a pintenilor.
- F. Este recomandata efectuarea unei inspectii vizuale anuale a ghearelor de urcat. Acestea trebuie scoase din uz daca se descopera crapaturi sau deformari.
- G. Ghearele de urcat trebuie depozitate in spatii fara umezeala si substante corozive.